

GS06 BLACK

LASER RANGEFINDER

User Manual

BODY STRUCTURE



1, Laser emitter/objective Lens

2, Laser receiving lens

3, Focusing ring

4, Eyepiece

5, Power button


6, Mode button

7, Battery compartment

8, Slope Switch

9, Slope ON/OFF indicator

LCD DISPLAY STRUCTURE



1, Distance mode icon

2, Current mode

3, Low battery warning

4, Linear distance reading/speed

5, Crosshair

6, Slope compensated distance

7, Angle data

SETTINGS BEFORE USING

Battery

Before using the rangefinder, please install the battery. The GS06 rangefinder uses 1 CR2 3V battery. Please peel off the transparent plastic skin on it.

Focus adjustment

If the view is not clear, please try to twist the eyepiece to adjust the focus of the rangefinder.

Unit of measurement

Power the rangefinder up and stay in mode 1/2. Long press the "M" button to change the unit of measurement. Please note that you are not able to change the unit of measurement in mode 3.

HOW TO OPERATE

In mode 1

Mode one is used to getting fast distance readings instantly. To use mode 1, press the "M" button until there is an "M1" icon at the left of the screen. After that, hold the power button and aim at your targets.

In mode 2

Mode 2 is often used for golf. In this mode, the **flag-lock function** is activated and the rangefinder will scan an area and return the shortest distance measured. This feature is commonly used for measuring golf flags. Please note that the flag-lock function supports the max range at 250y.

Besides, you will get two distance readings in this mode, the linear distance and the **slope compensated distance**. The slope compensated distance is calculated according to the angle data which is also provided in this mode.

To use mode 2, press the "M" button until there is an "M2" icon at the left of the screen. After that, aim at one target at a time, press the power button and it will give a linear distance and a slope compensated distance.

If you want to lock a flag or a slender object, switch to mode 2, aim around the object and hold the power button. Once you succeed in locking the object, there will be a circle around the flag icon.

You can turn off the slope function anytime by toggling the switch on the side of the rangefinder, keeping your tournament legal.

In mode 3

Mode 3 is also called speed mode. You can measure the speed of an object which is moving toward you or away from you.

To use this mode, press the "M" button until there is an "M3" icon at the left of the screen. After that, hold the power button and aim at the target.

PACKAGE CONTENT

- 1 x Rangefinder
- 1 x Carrying case
- 1 x Lanyard
- 1 x User manual
- 1 x Lens cleaning cloth
- 1 x CR2 3V battery

NOTICE

- 1, Do not use the rangefinder to measure any objects through a window of any kind of glasses.
- 2, In order to protect the coating of the lens, please do NOT use your fingers to touch the surface.
- 3, Lase rangefinder has been precisely calibrated by instruments, please don't disassemble by yourself.
- 4, We do NOT recommend exposing rangefinder to heavy rain. If it is heavy rain, please put it back in the carrying case after each use. If it cannot be used after being exposed to rain, please put it in a dry closed container to dry for 1-2 days and then observe whether it can continue to be used.
- 5, If the lens becomes dirty, please wipe it gently. Besides, keep it away from corrosive liquid and high-temperature environments.

GS06 BLACK

LOCALIZADOR LASER

Manual de usuario


ESTRUCTURA DEL CUERPO



- 1, emisor láser/lente objetivo
- 2, lente receptora láser
- 3, anillo de enfoque
- 4, ocular
- 5, botón de encendido

- 6, botón de modo
- 7, compartimiento de la batería
- 8, interruptor de pendiente
- 9, indicador de pendiente ON/OFF

ESTRUCTURA DE LA PANTALLA LCD



- 1, icono de modo de distancia
- 2, modo actual
- 3, advertencia de batería baja
- 4, lectura / velocidad de distancia lineal
- 5, punto de mira
- 6, distancia compensada por pendiente
- 7, datos de ángulo

AJUSTES ANTES DE USAR

Batería

Antes de usar el telémetro, instale la batería. El telémetro GS06 utiliza 1 pila CR2 de 3V. Retire la piel de plástico transparente que tiene.

Ajuste de enfoque

Si la vista no es clara, intente girar el ocular para ajustar el enfoque del telémetro.

Unidad de medida

Encienda el telémetro y permanezca en el modo 1/2. Mantenga pulsado el botón "M" para cambiar la unidad de medida. Tenga en cuenta que no puede cambiar la unidad de medida en el modo 3.

COMO OPERAR

En modo 1

El modo uno se utiliza para obtener lecturas de distancia rápidas al instante. Para usar el modo 1, presione el botón "M" hasta que haya un icono "M1" a la izquierda de la pantalla. Después de eso, mantén presionado el botón de encendido y apunta a tus objetivos.

En modo 2

El modo 2 se utiliza generalmente para el golf. En este modo, se activa la función de bloqueo de la bandera y el telémetro escanea un área y devuelve la distancia más corta medida. Esta función se utiliza generalmente para medir

Bandera de golf. Tenga en cuenta que la función de bloqueo de banderas soporta un rango máximo de 250 y.

Además, en este modo obtendrá dos lecturas de distancia, la distancia lineal y la distancia de compensación de pendiente. La distancia de compensación de pendiente se calcula sobre la base de los datos angulares proporcionados en este modelo.

Para utilizar el modo 2, pulse el botón "M" hasta que el icono "m2" aparezca en el lado izquierdo de la pantalla. A continuación, apunte a un objetivo a la vez y pulse el botón de encendido, que dará la compensación de distancia lineal y pendiente distancia.

Para bloquear una bandera o un objeto delgado, cambie al modo 2, apunte alrededor del objeto y mantenga pulsado el botón de encendido. Una vez que el objeto ha sido bloqueado con éxito, el icono de la bandera estará rodeado por un círculo.

Puede desactivar la función de pendiente en cualquier momento al alternar el interruptor en el costado del telémetro, manteniendo su torneo legal.

En modo 3

El modo 3 también se denomina modo de velocidad. Puede medir la velocidad de un objeto que se acerca o se aleja de usted.

Para usar este modo, presione el botón "M" hasta que haya un icono "M3" a la izquierda de la pantalla. Después de eso, mantén presionado el botón de encendido y apunta al objetivo.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1 x telémetro

1 x estuche de transporte

1 x cordón

1 x manual de usuario

1 x paño de limpieza de lentes

1 x batería CR2 3V

AVISO

1, no utilice el telémetro para medir ningún objeto a través de una ventana de ningún tipo de gafas.

2, para proteger el revestimiento de la lente, NO use los dedos para tocar la superficie.

3, el telémetro Lase ha sido calibrado con precisión por instrumentos, no lo desmonte usted mismo.

4, NO recomendamos exponer el telémetro a una lluvia intensa. Si llueve mucho, vuelva a colocarlo en el estuche de transporte después de cada uso. Si no se puede usar después de haber estado expuesto a la lluvia, colóquelo en un recipiente seco cerrado para que se seque durante 1-2 días y luego observe si puede continuar usándose.

5, si la lente se ensucia, límpiela suavemente. Además, manténgalo alejado de líquidos corrosivos y ambientes de alta temperatura.

GS06 BLACK

TÉLÉMÈTRE LASER

Manuel de l'Utilisateur

MORPHOLOGIE DU CORPS



1, émetteur laser/lentille d'objectif

2, lentille de réception laser

3, bague de mise au point

4, oculaire

5, bouton d'alimentation


6, bouton Mode

7, compartiment à piles

8, commutateur de pente

9, indicateur marche/arrêt de pente

STRUCTURE D'AFFICHAGE LCD



1, icône du mode Distance

2, mode actuel

3, avertissement de batterie faible

4, lecture/vitesse de distance linéaire

5, réticule

6, distance compensée par pente

7, données d'angle

RÉGLAGES AVANT UTILISATION

Batterie

Avant d'utiliser le télémètre, veuillez installer la batterie. Le télémètre GS06 utilise 1 pile CR2 3V. Veuillez décoller la peau en plastique transparente dessus.

Réglage de la mise au point

Si la vue n'est pas claire, essayez de tourner l'oculaire pour régler la mise au point du télémètre.

Unité de mesure

Power the rangefinder up and stay in mode 1/2. Long press the "M" button to change the unit of measurement. Please note that you are not able to change the unit of measurement in mode 3.

COMMENT OPÉRER

En mode 1

Le mode un est utilisé pour obtenir instantanément des lectures de distance rapides. Pour utiliser le mode 1, appuyez sur le bouton «M» jusqu'à ce qu'il y ait une icône «M1» à gauche de l'écran. Après cela, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et visez vos cibles.

In mode 2

Le mode 2 est généralement utilisé pour le golf. Dans ce mode, la fonction de verrouillage du drapeau est activée et le télémètre scanne une zone et renvoie la distance la plus courte mesurée. Cette fonction est habituellement utilisée pour mesurer

Drapeau de golf. Notez que la fonction de verrouillage du drapeau supporte une plage maximale de 250Y.

De plus, dans ce mode, vous obtiendrez deux lectures de distance, la distance linéaire et la distance de compensation de pente. La distance de compensation de la pente est calculée à partir des données angulaires fournies dans ce mode.

Pour utiliser le mode 2, appuyez sur le bouton "m" jusqu'à ce que l'icône "m2" apparaisse sur le côté gauche de l'écran. Ensuite, visez une cible à la fois et appuyez sur le bouton d'alimentation qui donne la distance linéaire et la distance de compensation de pente.

Si vous voulez verrouiller un drapeau ou un objet mince, passez en mode 2, visez autour de l'objet et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé. Une fois l'objet verrouillé avec succès, il y aura un cercle autour de l'icône du drapeau.

Vous pouvez désactiver la fonction de pente à tout moment en basculant l'interrupteur sur le côté du télémètre, gardant votre tournoi légal.

En mode 3

Le mode 3 est également appelé mode vitesse. Vous pouvez mesurer la vitesse d'un objet qui se déplace vers vous ou s'éloigne de vous. Pour utiliser ce mode, appuyez sur le bouton "M" jusqu'à ce qu'il y ait une icône "M3" à gauche de l'écran. Après cela, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé et visez la cible.

CONTENU DU COFFRET

1 x télémètre

1 x étui de transport

1 x lanière

1 x manuel d'utilisation

1 x chiffon de nettoyage d'objectif

1 x pile CR2 3V

REMARQUER

1, n'utilisez pas le télémètre pour mesurer des objets à travers une fenêtre de tout type de lunettes.

2, afin de protéger le revêtement de la lentille, veuillez ne pas utiliser votre doigts pour toucher la surface.

3, le télémètre Laser a été calibré avec précision par des instruments, ne démontez pas vous-même, s'il vous plaît.

4, nous ne recommandons PAS d'exposer le télémètre à de fortes pluies. S'il s'agit d'un forte pluie, veuillez le remettre dans la mallette de transport après chaque utilisation. Si ça ne peut pas être utilisé après avoir été exposé à la pluie, veuillez le mettre dans un endroit sec et fermé récipient à sécher pendant 1-2 jours, puis observez s'il peut continuer à être utilisé.

5, si l'objectif devient sale, veuillez l'essuyer doucement. En plus, garde-le à l'écart des liquides corrosifs et des environnements à haute température.

GS06 BLACK

LASER-ENTFERNUNGSMESSER

Benutzerhandbuch


KÖRPER STRUKTUR



- 1, Laser-Emitter/Objektiv
- 2, Laserempfangslinse
- 3, Fokussiererring
- 4, Okular
- 5, Power-Taste

- 6, Modustaste
- 7, Batteriefach
- 8, Neigungsschalter
- 9, Neigung EIN/AUS-Anzeige

LCD-DISPLAY-STRUKTUR



- 1, Symbol für den Entfernungsmodus
- 2, Aktueller Modus
- 3, Lowe-Batteriewarnung
- 4, lineare Entfernungsablesung/
Geschwindigkeit
- 5, Fadenkreuz
- 6, Steigungskompensierter Abstand
- 7, Winkeldaten

EINSTELLUNGEN VOR DER VERWENDUNG

Batterie

Bevor Sie den Entfernungsmesser verwenden, setzen Sie bitte die Batterie ein. Der Entfernungsmesser GS06 verwendet 1 CR2 3V Batterie. Bitte ziehen Sie die transparente Kunststoffhaut darauf ab.

Fokuseinstellung

Wenn die Sicht nicht klar ist, versuchen Sie bitte, das Okular zu drehen, um den Fokus des Entfernungsmessers einzustellen.

Maßeinheit

Schalten Sie den Entfernungsmesser ein und bleiben Sie im Modus 1/2. Drücken Sie lange auf die Taste „M“, um die Maßeinheit zu ändern. Bitte beachten Sie, dass Sie die Maßeinheit im Modus 3 nicht ändern können.

BEDIENUNG

Im Modus 1

Modus eins wird verwendet, um sofort schnelle Entfernungsmessungen zu erhalten. Um Modus 1 zu verwenden, drücken Sie die Taste „M“, bis sich links auf dem Bildschirm ein Symbol „M1“ befindet. Halten Sie danach den Netzschalter gedrückt und zielen Sie auf Ihre Ziele.

Im Modus 2

Modus 2 wird oft für Golf verwendet. In diesem Modus wird die Flag-Lock-Funktion aktiviert und der Entfernungsmesser scannt einen Bereich und gibt den kürzesten gemessenen Abstand zurück. Diese Funktion wird üblicherweise zur Messung verwendet
Flaggen für Golf. Bitte beachten Sie, dass die Flag-Lock-Funktion den max. Bereich um 250y unterstützt.

Außerdem erhalten Sie in diesem Modus zwei Entfernungsmessungen, die lineare Distanz und die Steigung kompensierte Distanz. Der Gefälle kompensierte Abstand wird nach den Winkeldaten berechnet, die auch in diesem Modus zur Verfügung gestellt werden.

Um Modus 2 zu verwenden, drücken Sie den "M"-Knopf, bis es ein "M2"-Symbol links vom Bildschirm gibt. Danach zielen Sie auf ein Ziel nach dem anderen, drücken Sie den Schaltknopf und es gibt eine lineare Strecke und eine Steigung kompensiert Distanz.

Wenn Sie ein Flag oder ein schlankes Objekt schließen möchten, schalten Sie auf Modus 2, zielen Sie um das Objekt herum und halten Sie den Power-Button. Sobald Sie es geschafft haben, das Objekt zu schließen, gibt es einen Kreis um das Flag-Symbol.

Sie können die Neigungsfunktion jederzeit ausschalten, indem Sie den Schalter an der Seite des Entfernungsmessers umschalten, um Ihr Turnier legal zu halten.

Im Modus 3

Modus 3 wird auch Geschwindigkeitsmodus genannt. Sie können die Geschwindigkeit eines Objekts messen, das sich auf Sie zu oder von Ihnen weg bewegt. Um diesen Modus zu verwenden, drücken Sie die Taste „M“, bis sich links auf dem Bildschirm ein Symbol „M3“ befindet. Halten Sie danach den Netzschalter gedrückt und zielen Sie auf das Ziel.

PAKET INHALT

- 1 x Entfernungsmesser
- 1 x Tragetasche
- 1 x Schlüsselband
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Linsenreinigungstuch
- 1x CR2 3V Batterie

NOTIZ

- 1, Verwenden Sie den Entfernungsmesser nicht, um Objekte durch ein Fenster oder eine Brille zu messen.
- 2, Um die Beschichtung des Objektivs zu schützen, berühren Sie die Oberfläche bitte NICHT mit den Fingern.
- 3, Lase-Entfernungsmesser wurde von Instrumenten präzise kalibriert, bitte nicht selbst zerlegen.
- 4, Wir empfehlen, den Entfernungsmesser NICHT starkem Regen auszusetzen. Bei starkem Regen legen Sie es bitte nach jedem Gebrauch zurück in die Tragetasche. Sollte es nach Regeneinwirkung nicht mehr verwendet werden können, legen Sie es bitte 1-2 Tage in einem trockenen geschlossenen Behälter zum Trocknen auf und beobachten Sie dann, ob es weiter verwendet werden kann.
- 5, Wenn das Objektiv verschmutzt ist, wischen Sie es bitte vorsichtig ab. Halten Sie es außerdem von korrosiven Flüssigkeiten und Umgebungen mit hohen Temperaturen fern.